



Zdjęcie 1. Spękanie poprzeczne w Koszwałach



Zdjęcie 2. Spękanie poprzeczne w Koszwałach



Zdjęcie 3. Nieczytelny znak stop oraz zamocowany na złej wysokości



Zdjęcie 4. Ubytki (pory) w nawierzchni





Zdjęcie 5. Spękanie poprzeczne w Koszwałach



Zdjęcie 6. Spękanie poprzeczne w Koszwałach



Zdjęcie 7. Spękanie podłużne nałączeniu technologicznym



Zdjęcie 8. Spękania poprzeczne





Zdjęcie 9. Spękanie poprzeczne



Zdjęcie 10. Spękanie podłużne



Zdjęcie 11. Wyboje na wieździe do stacji Orlen



Zdjęcie 12. Spękania podłużne na łączeniu technologicznym





Zdjęcie 13. Wyboje w nawierzchni na zjeździe



Zdjęcie 14. Wymyte pobocze gruntowe



Zdjęcie 15. Spękania poprzeczne w miejscowości Wocław



Zdjęcie 16. Spękania na skrzyżowaniu z ul. Łokietka we Wocławach





Zdjęcie 17. Spękanie poprzeczne w miejscowości Wocław



Zdjęcie 18. Spękania poprzeczne w miejscowości Wocław



Zdjęcie 19. Ubytki (pory) w nawierzchni na skrzyżowaniu w miejscowości Wocław



Zdjęcie 20. Połamany słupek pikietażowy





Zdjęcie 21. Ubytki jezdni przy krawędzi z zatoką autobusową we Wocławach



Zdjęcie 22. Zarośnięta krawędź i elementy odwodnienia jezdni



Zdjęcie 23. Uszkodzona krawędź jezdni na skrzyżowaniu z ul. Lema we Wocławach



Zdjęcie 24. Wyblakły znak T-27 „Agatka” bez elementów odbłaskowych.